

# LS (Gruppo LG) RIO R28 – R32 – R36 – R41 – R50 = Serie HST

RIF. RICAMBI <b>T4</b>	Q.	(*)Codice di Riferimento	Dis.	Note
Parabrezza 250,00 € Cad.	1	<b>LG/2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizione sul vetro</li> <li>• Apribile con maniglie in plastica</li> <li>• Avvitato</li> </ul>
Inferiori anteriori 130,00 € Cad.	1 sx 1 dx	<b>LG/5</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizione sul vetro</li> <li>• Avvitato</li> </ul>
Porta laterale 330,00 € Cad.	1 sx 1 dx	<b>LG/1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizione sul vetro</li> <li>• Apribile con molle a gas</li> <li>• Avvitato</li> </ul>
Dopo Porta 175,00 € Cad.	1 sx 1 dx	<b>LG/4</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizione sul vetro</li> <li>• Avvitato</li> </ul>
Posteriore 230,00 € Cad.	1	<b>LG/3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizione sul vetro</li> <li>• Apribile con molle a gas e maniglia MN4/2</li> <li>• Avvitato</li> </ul>

## CORRISPONDENZE: NEW HOLLAND BOOMER 30 – 35 – 40 – 50

- Si accettano ordini esclusivamente mezzo Fax e sotto chiara indicazione del Codice di Riferimento