

LS (Gruppo LG) RIO R28 – R32 – R36 – R41 – R50 = Serie HST

RIF. RICAMBI T4	Q.	(*)Codice di Riferimento	Dis.	Note
Parabrezza 210,00 € Cad.	1	LG/2		<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione sul vetro • Apribile con maniglie in plastica • Avvitato
Inferiori anteriori 110,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/5		<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione sul vetro • Avvitato
Porta laterale 275,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/1		<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione sul vetro • Apribile con molle a gas • Avvitato
Dopo Porta 145,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/4		<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione sul vetro • Avvitato
Posteriore 190,00 € Cad.	1	LG/3		<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione sul vetro • Apribile con molle a gas e maniglia in ferro • Avvitato

CORRISPONDENZE: NEW HOLLAND BOOMER 30 – 35 – 40 – 50

- Si accettano ordini esclusivamente mezzo Fax e sotto chiara indicazione del Codice di Riferimento