

LS (Gruppo **LG**) RIO R28 – R32 – R36 – R41 – R50 = Serie **HST**

RIF. RICAMBI T4	Q.	(*)Codice di Riferimento	Dis.	Note
Parabrezza 210,00 € Cad.	1	LG/2		- Guarnizione sul vetro - Apribile con maniglie in plastica - Avvitato
Inferiori anteriori 110,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/5		- Guarnizione sul vetro - Avvitato
Porta laterale 275,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/1		- Guarnizione sul vetro - Apribile con molle a gas - Avvitato
Dopo Porta 145,00 € Cad.	1 sx 1 dx	LG/4		- Guarnizione sul vetro - Avvitato
Posteriore 190,00 € Cad.	1	LG/3		- Guarnizione sul vetro - Apribile con molle a gas e maniglia MN4/2 - Avvitato

CORRISPONDENZE: NEW HOLLAND BOOMER 30 – 35 – 40 – 50

- Si accettano ordini esclusivamente mezzo Fax e sotto chiara indicazione del Codice di Riferimento